


ACCLIVITA'

CODICE	CLASSI %	DESCRIZIONE	
A1	0-2.5	Elevata difficoltà di drenaggio	
A2	>2.5-5	Difficoltà di drenaggio	
A3	>5-10	Classe per la quali devono essere consigliate attenzioni per le pratiche agricole	
A4	>10-20	Rafforzamento delle misure sistemazione idraulico-forestale di	
A5	>20-40	Sconsigliato qualunque intervento di dissodamento di	
A6	>40-60		
A7	>60-80	Art. 31 PPR, Aree a forte acclività	
A8	>80		

Sistema di riferimento cartografico
GAUSS-BOAGA FUSO OVEST
di Monte Mario, proiezione trasversa di Mercatore.
 Coordinate della mappa:
 = 4328560
 = 4320667
 = 1473072
 = 1469442



Scala 1:10000





COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**PIANO URBANISTICO COMUNALE
IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI**

SINDACO
MARIANO COGOTTI

UFFICIO DI PIANO

COORDINAMENTO
GEOM. GIAMPIERO SECCI

STUDIO URBANISTICO
AMC associati
ING. ANDREA CASCIU ARCH. MICHELE CASCIU
ING. LUCA BOGGIO

ASSETTO AMBIENTALE
DOTT. AGRONOMO GIULIA URRACCI
DOTT. GEOLOGO SAMUELE TODDE

V.A.S.
DOTT. AGRONOMO GIULIA URRACCI

ASSETTO STORICO CULTURALE
ARCH. MATTEO PITTAU

ELABORAZIONI GIS E CARTOGRAFIA

COMPATIBILITA' GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDRAULICA
ING. ALESSANDRO SALIS
DOTT. GEOLOGO SAMUELE TODDE

EL. GEO 03

PRIMA STESURA
REVISIONE

CARTA DELLE PENDENZE